


Commune : **PARFONDRUPT**Rivière : **L' Orne****Pont de la RD 153 #2****Commentaires** : Pont de la RD 153 - sur bloc en limite de mur culée amont pont rive droite.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_ORN_089**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.72896400 / Y: 49.16084970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 899025.3 / Y: 6899115.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.728964 / Y: 49.1608497**Code Hydro**: A8--0100**Rive de référence**: Droite**4 février 2020**Altitude calculée de l'eau : **192.87 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : repère sur bloc en limite de mur culée amont pont rive droite. repère à -0,61m par rapport à dessous couronnement**GÉNÉRAL****Code** : DREAL_R_ORN_089_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

13/06/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 16/07/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect. Rattachement au repère de nivellement J.B.L3-13. Orne pas trop descendu depuis crue. Dépôt flottants peu net=Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = bonne à moyenne).**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 192.870 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 192.87 m

Vue du repère