

Commune : **ETAIN**Rivière : **L' Orne**


A la sortie de la ville d'ETAIN

Commentaires : A la sortie de la ville d'ETAIN vers FOAMEIX, au rond point, le long et à gauche le la D.197a, à proximité de l'ancienne piscine écluse qui a été démolie, sur le mur en retour du bajoyer en pierre de taille, en aval rive Gauche.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_ORN_112**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.63166265 / Y: 49.21633210**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 891726.08 / Y: 6905042.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.6316627 / Y: 49.2163321**Code Hydro:** A8--0100**Rive de référence:** Gauche**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le mur en retour du bajoyer en pierre de taille, en aval rive Gauche. Trace à -60 cm en dessous de la pierre de couronnement.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_112_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

28/05/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est