

Commune: ETAIN

Rivière : L' Orne

A la sortie de la ville d'ETAIN

Commentaires : A la sortie de la ville d'ETAIN vers FOAMEIX, au rond point, le long et à gauche le la D.197a, à proximité de l'ancienne piscine écluse qui a été démolie, sur le mur en retour du bajoyer en pierre de taille, en aval rive Gauche.

Repère(s) sur le site

1

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code: DREAL S ORN 112

Date de mise à jour : 28/05/2021

Auteur: SPC MM





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 5.63166265 / Y: 49.21633210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 891726.08 / Y: 6905042.68 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.6316627 / Y: 49.2163321 Code Hydro: A8--0100 Rive de référence: Gauche



4 Février 2020

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Trace sur le mur en retour du bajoyer en pierre de taille, en aval rive Gauche. Trace à -60 cm en dessous de la pierre de courronnement.

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_ORN_112_1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MM 28/05/2021



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'ORNE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DREAL Grand Est