



Commune : **METZ**

Rivière : **La Seille**

## Escalier descendant vers la promenade #2

**Commentaires :** Escalier descendant vers la promenade longeant en RD la Seille

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle

**Code :** DREAL\_S\_SEI\_003

**Date de mise à jour :** 28/05/2021

**Auteur :** SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18606713 / Y: 49.12424640

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932509.59 / Y: 6896296.35

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1860671 / Y: 49.1242464

**Code Hydro:** A7--0100

**Rive de référence:** Droite



## 4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace visible sur le côté de l'escalier parallèle à l'écoulement - 8ème marche en partant du bas - 9 cm par rapport au-dessus de la marche

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_003\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC MM

01/06/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DREAL Grand Est



Vue du repère