

Commune : **METZ** | Rivière : **La Seille**


passerelle du Graouilly

Commentaires : 1er escalier en aval de la passerelle du Graouilly

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_SEI_034 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18538990 / Y: 49.10766530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 932534.57 / Y: 6894451.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1853899 / Y: 49.1076653
Code Hydro: A7--0100 **Rive de référence:** Gauche



Vue du site

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt bien visible sur une dizaine de cm de longueur au niveau des 4ème et 5ème côté sur face amont massif béton perpendiculaire à écoulement (charge ?), 0.20 m environ sous le niveau supérieur de 5ème marche - face amont

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_SEI_034_1 **Date de mise à jour :** 11/06/2021
Auteur : SPC MM



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est