	Commune : <b>METZ</b>	Rivière : <b>La Seille</b>
	<b>Rue Lothaire #4</b>	

**Commentaires :** Queuleu. Rue Lothaire. Au Pont Lothaire. Sur la culée Rive Droite, sous le pont.

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**


**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_SEI\_039b **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18830075 / Y: 49.10059960  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932778.67 / Y: 6893675.03  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1883008 / Y: 49.1005996  
**Code Hydro:** A7--0100 **Rive de référence:** Droite



	<b>4 Février 2020</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
	<b>Commentaires :</b> Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne). Trace à 2 m environ, en aval de l'angle amont de la culée.	

**GÉNÉRAL**

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_039b\_1 **Date de mise à jour :** 15/07/2021  
**Auteur :** SPC MM



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DREAL Grand Est