
	Commune : <b>METZ</b>	Rivière : <b>La Seille</b>
	<b>Rue du Moulin #4</b>	

<b>Commentaires</b> : Magny. Rue du Moulin = D.913. Au Vieux Pont. Sur la 1ère pile Rive Gauche, en aval et sur la face côté rivière.	<b>1</b> Repère(s) sur le site
---	--------------------------------

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Unité de gestion</b> : Meuse-Moselle	
<b>Code</b> : DREAL_S_SEI_052	<b>Date de mise à jour</b> : 28/05/2021
<b>Auteur</b> : SPC MM	

<b>GÉOLOCALISATION</b>	
<b>Coordonnées WGS84</b> : X: 6.18188498 / Y: 49.08259210	
<b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93)</b> X: 932391.19 / Y: 6891654.98	
<b>Coordonnées RGF93 (ETRS89)</b> : X: 6.181885 / Y: 49.0825921	
<b>Code Hydro</b> : A7--0100	<b>Rive de référence</b> : Gauche



	<b>4 Février 2020</b>	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
	<b>Commentaires</b> : Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).		

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Code</b> : DREAL_R_SEI_052_1	<b>Date de mise à jour</b> : 28/05/2021
<b>Auteur</b> : SPC MM	



<b>MARQUE</b>	
<b>Maximum de l'inondation</b> : Non renseigné	
<b>Visibilité</b> : Non renseigné	<b>État du repère</b> : Non renseigné
<b>Pérennité</b> : Non renseigné	<b>Repère calculé</b> : Non renseigné
<b>PHEC</b> : Non renseigné	

<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -</b>	
<b>Type de repérage</b> : Campagne de terrain post-inondation	
<b>Organisme</b> : DREAL Grand Est	