

Commune : **MARLY**Rivière : **La Seille**

## Pont et passerelle de la D.113A #2

**Commentaires** : La Corvée de Norroy. Pont et passerelle de la D.113A sur La Seille. Sur la culée Rive Droite de la passerelle en ALU, sur la face aval, du côté du TN du talus.

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Meuse-Moselle

**Code** : DREAL\_S\_SEI\_065

**Date de mise à jour** : 28/05/2021

**Auteur** : SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 6.15538944 / Y: 49.06367160

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 930541.17 / Y: 6889474.71

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1553894 / Y: 49.0636716

**Code Hydro**: A7--0100

**Rive de référence**: Droite



**4 Février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

### GÉNÉRAL

**Code** : DREAL\_R\_SEI\_065\_1

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : SPC MM

03/06/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné

**Visibilité** : Non renseigné

**État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné

**Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : DREAL Grand Est



Vue du repère