Commune : **MARLY** | Rivière : **La Seille**

19 rue de Latte

Commentaires : Derrière la Résidence Les Hortensias au 19 rue de Latte. Sur la passerelle en bois d'un petit chemin qui va vers la Seille (et qui est inondé en crue). Sur la culée Rive Droite, sur l'angle aval de la culée, face au chemin.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : DREAL_S_SEI_071 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.15500321 / Y: 49.06266240
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 930517.45 / Y: 6889361.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1550032 / Y: 49.0626624
Code Hydro: A7--0100 **Rive de référence:** Droite

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_SEI_071_1 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
Auteur : SPC MM

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est