

Commune : **MARLY** | Rivière : **La Seille**


**20 rue de Latte #2**

**Commentaires :** Derrière la Résidence Les Hortensias au 19 rue de Latte. Sur la passerelle en bois d'un petit chemin qui va vers la Seille (et qui est inondé en crue). Sur la culée Rive Droite, sous la passerelle, à l'axe, face au chemin.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_SEI\_071b **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.15501520 / Y: 49.06265230  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 930518.37 / Y: 6889360.35  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1550152 / Y: 49.0626523  
**Code Hydro:** A7--0100 **Rive de référence:** Droite

**4 Février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

**GÉNÉRAL**

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_071b\_1 **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DREAL Grand Est