



Commune : CUVRY


Rivière : La Seille

Ancien Moulin de Cuvry

Commentaires : Ancien Moulin de Cuvry. A la confluence du Grand Ruisseau avec La Seille. Ancien seuil et vannage. Trace sur la culée Rive Gauche du pertuis. Trace sur le grand mur en retour, qui longe Le grand Ruisseau. Trace visible sur la face du mur du côté du Grand Ruisseau (= vers l'ancien moulin).

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_SEI_084**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16517808 / Y: 49.04852230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 931323.49 / Y: 6887819.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1651781 / Y: 49.0485223**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace laisse crue = Trace NON marquée, mais visible et bien nette avec les brindilles (sur toute la longueur du mur). (Précision = Très bonne).

GÉNÉRAL**Code :** DREAL_R_SEI_084_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

31/05/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est