

Commune : **FLEURY****bras moulin - pont de la RD66 #2**Rivière : **La Seille****Commentaires :** Bras moulin - pont de la RD66 - retour amont de culée RG**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_SEI_090**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.17924727 / Y: 49.03312950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932420.07 / Y: 6886150.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1792473 / Y: 49.0331295**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche**4 Février 2020****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **172.71 m****Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** dépôt bien visible, -0,91m de base tablier, - 0,37m par rapport repère 1910 (09 au 11 novembre 1910)**GÉNÉRAL****Code :** DREAL_R_SEI_090_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

30/05/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 09/10/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement indirect.
Rattachement GPS Teria**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 172.710 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 172.71