


Commune : **LOUVIGNY**Rivière : **La Seille****bâtiment à l'aval du barrage de Louvigny****Commentaires :** Bâtiment à l'aval du barrage de Louvigny - sur face du bâtiment côté Seille**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_SEI_098**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16592844 / Y: 48.97677560**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 931698.13 / Y: 6879849.43**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1659284 / Y: 48.9767756**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche**4 Février 2020**Altitude calculée de l'eau : **175.88 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** dépôt bien visible sur bâtiment. Beaucoup de laisses à l'amont de la haie RG Seille qui crée une certaine rugosité. A étudier pour juger de l'impact de haie perpendiculaire au lit majeur sur éventuelle rétention. - repère a -0,18m de arase mur**GÉNÉRAL****Code :** DREAL_R_SEI_098_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

28/05/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 08/10/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 175.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 175.88