


Commune : **LOUVIGNY**Rivière : **La Seille****bâtiment à l'aval du barrage de Louvigny****Commentaires** : Bâtiment à l'aval du barrage de Louvigny - sur face du bâtiment côté Seille**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL_S_SEI_098**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 6.16592844 / Y: 48.97677560**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 931698.13 / Y: 6879849.43**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1659284 / Y: 48.9767756**Code Hydro**: A7--0100**Rive de référence**: Gauche**4 février 2020**Altitude calculée de l'eau : **175.88 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : dépôt bien visible sur bâtiment. Beaucoup de laisses à l'amont de la haie RG Seille qui créé une certaine rugosité. A étudier pour juger de l'impact de haie perpendiculaire au lit majeur sur éventuelle rétention. - repère a -0,18m de arase mur**GÉNÉRAL****Code** : DREAL_R_SEI_098_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

28/05/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 08/10/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria

Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 175.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 175.88

Vue du repère