

Commune : **CHAMBREY** | Rivière : **La Seille**


**ponceau agricole**

**Commentaires :** Ponceau agricole sur mur de retour culée RG

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_SEI\_127 **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.46246652 / Y: 48.78272310  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 954332.81 / Y: 6859202.9  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.4624665 / Y: 48.7827231  
**Code Hydro:** A7--0100 **Rive de référence:** Gauche

**4 février 2020** | Altitude calculée de l'eau : **200.28 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** dépôts multiples (phénomène de vagues?). Précision moyenne - repère placé à la moyenne entre 2 traces observées distantes de 3 à 5 cm (repère à -0,56m du couronnement)

**GÉNÉRAL**

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_127\_1 **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est

**NIVELLEMENT INITIAL - 06/10/2020**

**Méthode :** Autre  
**Organisme :** DREAL Grand Est  
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement indirect. Rattachement au repère de nivellement A.B.L3 - 70  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 200.280 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 200.28