

Commune : **MARSAL** | Rivière : **La Seille**


**amont du pont de l'allée des Marronniers**

**Commentaires** : Ancien seuil en amont du pont de l'allée des Marronniers - mur de retour culée

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Meuse-Moselle  
**Code** : DREAL\_S\_SEI\_151      **Date de mise à jour** : 28/05/2021  
**Auteur** : SPC MM



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 6.61531583 / Y: 48.78803910  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 965525.5 / Y: 6860296.53  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6153158 / Y: 48.7880391  
**Code Hydro**: A7--0100      **Rive de référence**: Droite

**4 février 2020**      Altitude calculée de l'eau : **202.36 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Report sur mur de retour de la culée des laisses de crue visibles sur le talus. - 0.49 m sous face supérieure pierre de couronnement culée - 0.29 m sous pierre de couronnement

**GÉNÉRAL**

**Code** : DREAL\_R\_SEI\_151\_1      **Date de mise à jour** : 28/05/2021  
**Auteur** : SPC MM



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : DREAL Grand Est

**NIVELLEMENT INITIAL - 05/10/2020**

**Méthode** : Autre  
**Organisme** : DREAL Grand Est  
**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.  
 Rattachement au repère de nivellement A.F.P3 - 2  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 202.360 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 202.36