

Commune : **METZ**


## passerelle du Graouilly

Commentaires : 1er escalier en aval de la passerelle du Graouilly

Rivière : **La Seille****1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL\_S\_SEI\_034**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18538990 / Y: 49.10766530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932534.57 / Y: 6894451.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1853899 / Y: 49.1076653**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche

## 4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Dépôt bien visible sur une dizaine de cm de longueur au niveau des 4ème et 5ème côté sur face amont massif béton perpendiculaire à écoulement (charge ?), 0.20 m environ sous le niveau supérieur de 5ème marche - face amont

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_034\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

11/06/2021



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est