

Commune : **METZ** | Rivière : **La Seille**

## passerelle du Graouilly

**Commentaires :** 1er escalier en aval de la passerelle du Graouilly

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_SEI\_034 **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18538990 / Y: 49.10766530  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932534.57 / Y: 6894451.67  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1853899 / Y: 49.1076653  
**Code Hydro:** A7--0100 **Rive de référence:** Gauche

**4 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt bien visible sur une dizaine de cm de longueur au niveau des 4ème et 5ème côté sur face amont massif béton perpendiculaire à écoulement (charge ?), 0.20 m environ sous le niveau supérieur de 5ème marche - face amont

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_034\_1 **Date de mise à jour :** 11/06/2021  
**Auteur :** SPC MM

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est