

Commune : **METZ** | Rivière : **La Seille**

## passerelle du Graouilly

**Commentaires :** 1er escalier en aval de la passerelle du Graouilly

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle

**Code :** DREAL\_S\_SEI\_034

**Date de mise à jour :** 28/05/2021

**Auteur :** SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18538990 / Y: 49.10766530

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932534.57 / Y: 6894451.67

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1853899 / Y: 49.1076653

**Code Hydro:** A7--0100

**Rive de référence:** Gauche

**4 février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt bien visible sur une dizaine de cm de longueur au niveau des 4ème et 5ème côté sur face amont massif béton perpendiculaire à écoulement (charge ?), 0.20 m environ sous le niveau supérieur de 5ème marche - face amont

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_034\_1

**Date de mise à jour :** 11/06/2021

**Auteur :** SPC MM

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est