

Commune : **MARLY** | Rivière : **La Seille**

## Propriété au 55 Rue Clos des Lilas

**Commentaires** : Clos des Lilas. Propriété au 55 Rue Clos des Lilas. Sur le mur de clôture, en arrière de la propriété, du côté de la rivière, à l'angle et à mi hauteur, du mur, face à la rivière.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Meuse-Moselle  
**Code** : DREAL\_S\_SEI\_061      **Date de mise à jour** : 28/05/2021  
**Auteur** : SPC MM



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 6.15536055 / Y: 49.07420720  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 930492.25 / Y: 6890645.43  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1553606 / Y: 49.0742072  
**Code Hydro**: A7--0100      **Rive de référence**: Non renseigné

**4 février 2020**      Altitude calculée de l'eau : **169.49 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

**GÉNÉRAL**

**Code** : DREAL\_R\_SEI\_061\_1      **Date de mise à jour** : 28/05/2021  
**Auteur** : SPC MM



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : DREAL Grand Est

**NIVELLEMENT INITIAL - 22/10/2020**

**Méthode** : Autre  
**Organisme** : DREAL Grand Est  
**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect. Rattachement GPS Teria  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 169.490 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 169.49 m