

Commune : **MARLY** | Rivière : **La Seille**

**19 rue de Latte**

**Commentaires :** Derrière la Résidence Les Hortensias au 19 rue de Latte. Sur la passerelle en bois d'un petit chemin qui va vers la Seille (et qui est inondé en crue). Sur la culée Rive Droite, sur l'angle aval de la culée, face au chemin.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Meuse-Moselle  
 Code : DREAL\_S\_SEI\_071 Date de mise à jour : 28/05/2021  
 Auteur : SPC MM



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.15500321 / Y: 49.06266240  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 930517.45 / Y: 6889361.44  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1550032 / Y: 49.0626624  
 Code Hydro: A7--0100 Rive de référence: Droite

**4 février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

**GÉNÉRAL**

Code : DREAL\_R\_SEI\_071\_1 Date de mise à jour : 28/05/2021  
 Auteur : SPC MM



Vue du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DREAL Grand Est