

Commune : MARLY

19 rue de Latte

Commentaires : Derrière la Résidence Les Hortensias au 19 rue de Latte. Sur la passerelle en bois d'un petit chemin qui va vers la Seille (et qui est inondé en crue). Sur la culée Rive Droite, sur l'angle aval de la culée, face au chemin.

Repère(s) sur 1 le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code: DREAL S SEI 071 Date de mise à jour : 28/05/2021

Auteur: SPC MM





Rivière : La Seille

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 6.15500321 / Y: 49.06266240

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 930517.45 / Y: 6889361.44 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 6.1550032 / Y: 49.0626624 Code Hydro: A7--0100 Rive de référence: Droite



4 Février 2020

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

GÉNÉRAL

Code: DREAL R SEI 071 1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC MM

28/05/2021



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DREAL Grand Est