

Commune : **MARLY**


20 rue de Latte #3

Rivière : **La Seille**

Commentaires : Derrière la Résidence Les Hortensias au 19 rue de Latte. Sur la passerelle en bois d'un petit chemin qui va vers la Seille (et qui est inondé en crue). Sur la culée Rive Gauche, sur l'angle aval, face au chemin.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_SEI_072**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.15487771 / Y: 49.06259820**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 930508.57 / Y: 6889353.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1548777 / Y: 49.0625982**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **169.9 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

GÉNÉRAL**Code :** DREAL_R_SEI_072_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

29/05/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 22/10/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement indirect.
Rattachement GPS Teria**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 169.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 169.9 m