


Commune : **MARLY**

6 rue de La Gare

Commentaires : Immeuble au 6 rue de La Gare = D.113A. Sur le mur de soutènement du parking en arrière de l'immeuble, au bas du mur.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_SEI_075**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM


Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.15187969 / Y: 49.06048000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 930299.04 / Y: 6889109.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1518797 / Y: 49.06048**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Non renseigné

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **169.39 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).**GÉNÉRAL****Code :** DREAL_R_SEI_075_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

28/05/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 22/10/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le niveling :** Nivellement indirect.

Rattachement au repère de niveling A.B.K3 - 323a

Référence nivélée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 169.390 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 169.39 m