

Commune : **MARLY**


## 3 Impasse du Moulin. Barrage

Rivière : **La Seille**

**Commentaires :** Propriété au 3 Impasse du Moulin. Barrage. Sur la culée Rive Gauche du pertuis, vannage du barrage, sur le dessus du mur en retour en pierres.

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL\_S\_SEI\_076**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.15031538 / Y: 49.05867450**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 930192.81 / Y: 6888904.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1503154 / Y: 49.0586745**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche


## 4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **170.07 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace laisse crue = Trace définie par le propriétaire qui habite sur site. Trait marqué à la peinture jaune.(Précision = bonne).

**GÉNÉRAL****Code :** DREAL\_R\_SEI\_076\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

28/05/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 22/10/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement indirect. Marque dans propriété privée - Mesure approximative**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 170.070 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 170.07 m