

Commune : **CUVRY**Rivière : **La Seille**


Ancien Moulin de Cuvry #3

Commentaires : Ancien Moulin de Cuvry. A la confluence du Grand Ruisseau avec La Seille. Ancien seuil et vannage. Sur la culée rive Gauche du pertuis. Trace sur le grand mur en retour, qui longe Le grand Ruisseau. Trace visible sur la face du mur du côté de La Seille.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_SEI_086**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.16517678 / Y: 49.04847400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 931323.61 / Y: 6887814.48**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1651768 / Y: 49.048474**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche

4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace laisse crue = Trait marqué à la peinture jaune 02/20. (Précision = Très bonne).

GÉNÉRAL

Code : DREAL_R_SEI_086_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

28/05/2021



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est