

Commune : **FLEURY**Rivière : **La Seille****bras moulin - pont de la RD66****Commentaires** : Bras moulin - pont de la RD66 - retour aval de culée RG**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Meuse-Moselle**Code** : DREAL\_S\_SEI\_089**Date de mise à jour** : 28/05/2021**Auteur** : SPC MM

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.17927241 / Y: 49.03337380**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 932420.82 / Y: 6886177.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1792724 / Y: 49.0333738**Code Hydro**: A7--0100**Rive de référence**: Gauche**4 Février 2020**Altitude calculée de l'eau : **172.54 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : douteux? (marque basse par rapport à l'amont et par rapport à la laisse aval du pont de la Seille) -dans la continuité laisses de crues TN. -1,03m de base tablier**GÉNÉRAL****Code** : DREAL\_R\_SEI\_089\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MM

28/05/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 09/10/2020****Méthode** : Autre**Organisme** : DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement indirect.

Rattachement GPS Teria

**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 172.540 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 172.54 m

Vue du repère