	Commune : <b>PORT-SUR-SEILLE</b>	Rivière : <b>La Seille</b>
<b>Champ</b>		<b>1</b> Repère(s) sur le site
<b>Commentaires :</b> Versant Est , dans champ sur élément acier		

**GÉNÉRAL**


---

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_SEI\_106      **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM




**GÉOLOCALISATION**


---

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16930269 / Y: 48.90395890  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 932269.86 / **Y:** 6871768.39  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1693027 / Y: 48.9039589  
**Code Hydro:** A7--0100      **Rive de référence:** Droite



	<b>4 Février 2020</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires :</b> moyenne en précision altimétrique mais absence de laisse observée sur les points durs - dans continuité de laisses sur Terrain Naturel		

**GÉNÉRAL**


---

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_106\_1      **Date de mise à jour :** 30/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**


---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DREAL Grand Est