



Commune : CHAMBREY


pont de la RD77

Rivière : La Seille

Commentaires : Pont de la RD77 a - sur face externe de pile - sous le pont

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL_S_SEI_126**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.45713949 / Y: 48.78388010**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 953936.13 / Y: 6859314.27**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4571395 / Y: 48.7838801**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **200.11 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** trace nette - précision bonne. noter la présence de la station limnimétrique de Chambrey. (repère a -0,92m de jonction beton)**GÉNÉRAL****Code :** DREAL_R_SEI_126_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

28/05/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est**NIVELLEMENT INITIAL - 06/10/2020****Méthode :** Autre**Organisme :** DREAL Grand Est**Commentaires sur le nivelllement :** Nivellement indirect.
Rattachement GPS Teria**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 200.110 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 200.11 m