

Commune : **VIC-SUR-SEILLE** | Rivière : **La Seille**


**ponceau agricole #2**

**Commentaires :** Ponceau agricole - aval culée RG sur pierre sous moellons dégradés

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle  
**Code :** DREAL\_S\_SEI\_131      **Date de mise à jour :** 28/05/2021  
**Auteur :** SPC MM



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.50951111 / Y: 48.78180380  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 957790.71 / Y: 6859253.34  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5095111 / Y: 48.7818038  
**Code Hydro:** A7--0100      **Rive de référence:** Gauche

**4 février 2020**      Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Marque peu visible - près de racine

**GÉNÉRAL**

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_131\_1      **Date de mise à jour :** 30/05/2021  
**Auteur :** SPC MM

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est