




Commune : **VIC-SUR-SEILLE**  
**ponceau agricole #2**

Rivière : **La Seille**

Commentaires : Ponceau agricole - aval culée RG sur pierre sous moellons dégradés

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** DREAL\_S\_SEI\_131**Date de mise à jour :** 28/05/2021**Auteur :** SPC MM

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.50951111 / Y: 48.78180380**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 957790.71 / Y: 6859253.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5095111 / Y: 48.7818038**Code Hydro:** A7--0100**Rive de référence:** Gauche**4 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Marque peu visible - près de racine

**GÉNÉRAL****Code :** DREAL\_R\_SEI\_131\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MM

30/05/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est