



Commune : **MOYENVIC**

Rivière : **La Seille**

## Pont de la RD 955 #3

**Commentaires :** Pont de la RD 955 - aval - Rideau de palplanche du mur de retour culée

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle

**Code :** DREAL\_S\_SEI\_139

**Date de mise à jour :** 28/05/2021

**Auteur :** SPC MM



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.56964986 / Y: 48.78013620

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 962213.59 / Y: 6859266.13

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5696499 / Y: 48.7801362

**Code Hydro:** A7--0100

**Rive de référence:** Gauche



**4 février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt et décoloration blanche peinture palplanche confirmée par dépôt dans talus

### GÉNÉRAL

**Code :** DREAL\_R\_SEI\_139\_1

**Date de mise à jour :** 28/05/2021

**Auteur :** SPC MM

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est



Vue du repère