Commune : **MOYENVIC** | Rivière : **La Seille**

# Pont de la RD 955 #3

**Commentaires :** Pont de la RD 955 - aval - Rideau de palplanche du mur de retour culée

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle
**Code :** DREAL_S_SEI_139 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
**Auteur :** SPC MM

Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.56964986 / Y: 48.78013620
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 962213.59 / Y: 6859266.13
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5696499 / Y: 48.7801362
**Code Hydro:** A7--0100 **Rive de référence:** Gauche

# 4 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt et décoloration blanche peinture palplanche confirmée par dépôt dans talus

## GÉNÉRAL

**Code :** DREAL_R_SEI_139_1 **Date de mise à jour :** 28/05/2021
**Auteur :** SPC MM

Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA SEILLE DU 4 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DREAL Grand Est