


Commune : **SAP-EN-AUGE**Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere****Porte dans impasse en face le n°6 de la rue Raoul Hergault.****Commentaires :** Impasse en face le n°6 de la rue Raoul Hergault (bâtiment SCI "La Framboisière")
Le site est sur la gauche en venant de la rue Hergeault.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202108123837**Date de mise à jour :** 05/10/2022**Auteur :** CONTRIBUT_01

Porte verte dans impasse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.33860318 / Y: 48.89456000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 504902.57 / Y: 6869349.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3386032 / Y: 48.89456**Code Hydro:** I0211000**Rive de référence:** Droite**22 Juin 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **229.783 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sur porte en bois verte à 63 cm/sol**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202108123556**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIBUT_01

05/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 61**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 11/08/2021****Méthode :** Méthode combinée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au pied de la porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 229.153 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.630 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 229.783 m

Laisse de crue sur porte verte à 63 cm/sol