Commune : **SAP-EN-AUGE** | Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere**

Porte en bois, dans impasse en face le n°6 de la rue Raoul Hergault

Commentaires : Impasse en face le n°6 de la rue Raoul Hergault (garage face au bâtiment SCI "La Framboisière)
Le site est sur la droite en venant de la rue Hergeault.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202109095812 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
Auteur : CONTRIB_01

Porte de garage en bois face au bâtiment SCI "La Framboisière"

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33881706 / Y: 48.89454000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504918.16 / Y: 6869346.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3388171 / Y: 48.89454
Code Hydro: I0211000 **Rive de référence:** Droite

22 Juin 2021

Altitude calculée de l'eau : **229.795 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur porte de garage en bois à 1.10m/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202108132901 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
Auteur : CONTRIB_01

Laisse de crue sur porte de garage en bois à 110 cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 61

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 11/08/2021

Méthode : Méthode combinée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied de la porte du garage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 228.695 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 229.795