


Commune : **SAP-EN-AUGE**Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere****Porte en bois, Cour Lehault.****Commentaires :** Cour Lehault, Porte sous petit porche dans l'angle gauche de la cour en venant de la place.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202109095655 **Date de mise à jour :** 05/10/2022**Auteur :** CONTRIBUT_01

Cour Lehault, porte sous petit porche

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.33754489 / Y: 48.89433000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 504824.15 / Y: 6869326.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3375449 / Y: 48.89433**Code Hydro:** I0211000 **Rive de référence:** Droite**22 juin 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **229.269 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** L'eau a atteint 44 cm/seuil porte.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202108133057**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIBUT_01

05/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDT 61**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 11/08/2021****Méthode :** Méthode combinée**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** sol au pied de la porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 228.829 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.440 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 229.269

laisse de crue sur porte à 44 cm/sol