

Commune : **BACCARAT**

**Bord de la Meurthe, proche Camping**

**Commentaires** : Mur en retour en amont du bras de décharge

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Meuse-Moselle  
**Code** : MEU202102\_S\_GPS12      **Date de mise à jour** : 16/08/2021  
**Auteur** : Cerema Est



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 6.74416229 / Y: 48.44445800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 976792.1 / Y: 6822583.8  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.7441623 / Y: 48.444458

**3 février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires** : Marqué par un trait jaune avec indiqué 02/2021

**GÉNÉRAL**

**Code** : MEU202102\_R\_GPS12\_1      **Date de mise à jour** : 17/08/2021  
**Auteur** : Cerema Est



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : CEREMA Est