


Commune : **BACCARAT**

Bord de la Meurthe, proche Camping

Commentaires : Mur en retour en amont du bras de décharge

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Meuse-Moselle**Code :** MEU202102_S_GPS12**Date de mise à jour :** 16/08/2021**Auteur :** Cerema Est**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.74416229 / Y: 48.44445800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 976792.1 / Y: 6822583.8

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.7441623 / Y: 48.444458

**3 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marqué par un trait jaune avec indiqué 02/2021

GÉNÉRAL**Code :** MEU202102_R_GPS12_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

17/08/2021



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÈS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Est