



Commune : THIAVILLE-SUR-MEURTHE


Sous le pont SNCF

Commentaires : 1ère pile rive gauche

2

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle**Code :** MEU202102_S_GPS19**Date de mise à jour :** 16/08/2021**Auteur :** Cerema Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.80841234 / Y: 48.41994170**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 981669.6 / Y: 6820088.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.8084123 / Y: 48.4199417

10 Avril 1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marqué par un trait rouge avec indiqué 02/2021

GÉNÉRAL

Code : MEU202102_R_GPS19_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

16/08/2021



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**Etat du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÈS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Est



Commune : THIAVILLE-SUR-MEURTHE


Sous le pont SNCF

Commentaires : 1ère pile rive gauche

2

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle**Code :** MEU202102_S_GPS19**Date de mise à jour :** 16/08/2021**Auteur :** Cerema Est

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.80841234 / Y: 48.41994170**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 981669.6 / Y: 6820088.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.8084123 / Y: 48.4199417**25 Mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marqué par un trait rouge avec indiqué 02/2021

GÉNÉRAL

Code : MEU202102_R_GPS19_2**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Est

16/08/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÈS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Est