

Commune : **THIAVILLE-SUR-MEURTHE**

Sous le pont SNCF

Commentaires : 1ère pile rive gauche

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
 Code : MEU202102_S_GPS19 Date de mise à jour : 16/08/2021
 Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.80841234 / Y: 48.41994170
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 981669.6 / Y: 6820088.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.8084123 / Y: 48.4199417

10 avril 1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marqué par un trait rouge avec indiqué 02/2021

GÉNÉRAL

Code : MEU202102_R_GPS19_1 Date de mise à jour : 16/08/2021
 Auteur : Cerema Est



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : CEREMA Est

Commune : **THIAVILLE-SUR-MEURTHE**

Sous le pont SNCF

Commentaires : 1ère pile rive gauche

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
 Code : MEU202102_S_GPS19 Date de mise à jour : 16/08/2021
 Auteur : Cerema Est



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.80841234 / Y: 48.41994170
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 981669.6 / Y: 6820088.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.8084123 / Y: 48.4199417

25 mai 1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marqué par un trait rouge avec indiqué 02/2021

GÉNÉRAL

Code : MEU202102_R_GPS19_2 Date de mise à jour : 16/08/2021
 Auteur : Cerema Est



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : CEREMA Est