



Commune : **RAON-L'ETAPE**

## Sous passerelle proche Rue Alphonse Adam

**Commentaires :** Mur enrochements sous passerelle rive gauche

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle

**Code :** MEU202102\_S\_GP020

**Date de mise à jour :** 16/08/2021

**Auteur :** Cerema Est



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.84630089 / Y: 48.40383480

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 984556.8 / Y: 6818436.6

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.8463009 / Y: 48.4038348



**3 Février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Marqué par un trait jaune avec indiqué 02/2021

### GÉNÉRAL

**Code :** MEU202102\_R\_GP020\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Est

17/08/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE LA MEURTHE EN FÉVRIER 2021 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** CEREMA Est