


Commune : **SAP-EN-AUGE**Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere****Porte en bois au 37 rue du bois Bénard****Commentaires** : Porte en bois située au fond d'une allée piétonne qui descend vers le ruisseau au niveau du 37 rue du bois Bénard**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202109095546**Date de mise à jour** : 05/10/2022**Auteur** : CONTRIBUT_01

Porte en bois au fond d'une allée piétonne au niveau du 37 rue du bois Bénard

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.33757959 / Y: 48.89179900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 504817.21 / Y: 6869045.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3375796 / Y: 48.891799**Code Hydro**: I0211000**Rive de référence**: Gauche**22 Juin 2021**Altitude calculée de l'eau : **231.532 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Laisse de crue sur porte en bois à 25 cm/margelle au pied de la porte**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202108202649**Date de mise à jour** :**Auteur** : CONTRIBUT_01

05/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DDT 61**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 19/08/2021****Méthode** : Méthode combinée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : margelle au pied de la porte en bois**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 231.282 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 231.532 m

laisse de crue à 25 cm/margelle