




Commune : BROGLIE

## Seuil de la porte, 2 rue de Bougy

Rivière : La Charentonne

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202109094444    **Date de mise à jour :** 05/07/2023  
**Auteur :** CONTRIB\_01



2 rue Bougy

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.53082844 / Y: 49.00900100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519387.03 / Y: 6881611.84  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5308284 / Y: 49.009001  
**Code Hydro:** H61-0400    **Rive de référence:** Gauche

**22 Juin 2021**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **138.249 m**

Nature du repère : Témoignage oral

**Commentaires :** Laisse de crue au niveau du haut de la marche sur le seuil de la porte d'entrée (à 6 cm/sol)**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202108272743    **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** CONTRIB\_01    05/07/2023

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non    **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue



Laisse de crue au niveau du haut de la marche

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 26/08/2021**

**Méthode :** Méthode combinée  
**Référence nivélée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** trottoir devant le seuil de la porte d'entrée  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 138.189 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.060 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 138.249 m