

Commune : **ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS**Rivière : **La Garonne****114 Chemin de la rivière #2****Commentaires** : Limite de la façade nord de la maison**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Est**Code** : GAR2018_S_34**Date de mise à jour** : 02/09/2021**Auteur** : Cerema Méditerranée**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.67492610 / Y: 43.34425480**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 998035.9 / Y: 6256393.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6749261 / Y: 43.3442548**Code Hydro**: Y5450580**Rive de référence**: Non renseigné

Vue du site - photo © Google Satellite

**10 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Témoignage de résidents**GÉNÉRAL****Code** : GAR2018_R_34_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : Cerema Méditerranée

02/09/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : DDTM 83**NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : DDTM 83**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Limite de la zone inondée**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m



Vue du repère - photo DDTM83