

Commune : **ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS** | Rivière : **La Garonne**

**16 Chemin de la rivière**

**Commentaires :** Façade Est de la maison

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** GAR2018\_S\_38      **Date de mise à jour :** 01/09/2021  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.67646143 / Y: 43.34391170  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 998162.1 / Y: 6256360.89  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6764614 / Y: 43.3439117  
**Code Hydro:** Y5450580      **Rive de référence:** Non renseigné

**10 octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

**Code :** GAR2018\_R\_38\_1      **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** Cerema Méditerranée      02/09/2021



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DDTM 83

**NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** DDTM 83  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision 1 cm  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Haut des marches de la porte fenêtre  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.570 m