



Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

16 Chemin de la rivière #2

Rivière : La Garonne

Commentaires : Au niveau de la porte-fenêtre de la façade sud de la maison

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : GAR2018_S_39

Date de mise à jour : 02/09/2021

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.67633692 / Y: 43.34385560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 998152.3 / Y: 6256354.19

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6763369 / Y: 43.3438556

Code Hydro: Y5450580

Rive de référence: Non renseigné

Vue du site - photo © Google Satellite

**10 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : GAR2018_R_39_1

Auteur : Cerema Méditerranée

Date de mise à jour :

02/09/2021



Vue du repère - photo DDTM83

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 83

NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDTM 83

Commentaires sur le niveling : Précision 1 cm

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol, intérieur maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m

