

Commune : **ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS** | Rivière : **La Garonne**

**n°2 allée des Galapagos**

**Commentaires** : Au niveau de la porte fenêtre façade sud de la maison

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Est  
**Code** : GAR2018\_S\_42      **Date de mise à jour** : 02/09/2021  
**Auteur** : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 6.67689452 / Y: 43.34369890  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 998198.3 / Y: 6256338.9  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6768945 / Y: 43.3436989  
**Code Hydro**: Y5450580      **Rive de référence**: Non renseigné




**10 Octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

**Code** : GAR2018\_R\_42\_1      **Date de mise à jour** :  
**Auteur** : Cerema Méditerranée      02/09/2021



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : DDTM 83

**NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018**

**Méthode** : Non renseigné  
**Organisme** : DDTM 83  
**Commentaires sur le nivellement** : Précision 1 cm  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Description référence du repère** : Par rapport au sol extérieur au niveau de la porte-fenêtre  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.470 m