



Commune : **SAINTE-MAXIME**

Rivière : **La Garonne**

## Villa au n°28 sur RD8 #2

**Commentaires :** Façade nord-ouest de la villa.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** GAR2018\_S\_55

**Date de mise à jour :** 01/09/2021

**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du site - photo DDTM83

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.67770625 / Y: 43.34356050

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 998264.8 / Y: 6256326.6

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6777063 / Y: 43.3435605

**Code Hydro:** Y5450580

**Rive de référence:** Non renseigné



**10 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** GAR2018\_R\_55\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

02/09/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DDTM 83

### NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** DDTM 83


**Commentaires sur le nivellement :** Précision 1 cm

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Par rapport au bas de l'ouverture

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.700 m



Vue du repère - photo DDTM83