

Commune : **ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS** | Rivière : **La Garonne**

**114 Chemin de la rivière**

Commentaires : Dans la cour

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est  
 Code : GAR2018\_S\_33      Date de mise à jour : 02/09/2021  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.67501218 / Y: 43.34399880  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 998044.2 / Y: 6256365.09  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6750122 / Y: 43.3439988  
 Code Hydro: Y5450580      Rive de référence: Non renseigné

**10 octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Véhicule en réparation sur chandelle, n'a pas bougé durant la crue

**GÉNÉRAL**

Code : GAR2018\_R\_33\_1      Date de mise à jour : 02/09/2021  
 Auteur : Cerema Méditerranée

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DDTM 83

**NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : DDTM 83  
 Commentaires sur le nivellement : Incertitude 5cm  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Sol de la cour  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m