

Commune : **ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS** | Rivière : **La Garonne**

**114 Chemin de la rivière #2**

**Commentaires :** Limite de la façade nord de la maison

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** GAR2018\_S\_34 **Date de mise à jour :** 02/09/2021  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.67492610 / Y: 43.34425480  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 998035.9 / Y: 6256393.19  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6749261 / Y: 43.3442548  
**Code Hydro:** Y5450580 **Rive de référence:** Non renseigné



**10 octobre 2018** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Témoignage de résidents

**GÉNÉRAL**

**Code :** GAR2018\_R\_34\_1 **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** Cerema Méditerranée 02/09/2021

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DDTM 83

**NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** DDTM 83  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Limite de la zone inondée  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Vue du repère - photo DDTM83

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m